

Contents

- 1. Vor dem Start 2
 - 1.1 Überblick 2
 - 1.2 Vorbereitung 3
- 2. Installation und Kalibrierung 5
 - 2.1 Installation 5
 - 2.2 Kalibrierung 6



1. Vor dem Start

1.1 Überblick




Die Easy Messskala wurde entwickelt, um das Messen und Ausrichten von biegesteifen und halbsteifen Materialien auf Ihrem vertikalen Keencut-Schneidegerät zu erleichtern. Sie kann in Verbindung mit SteelTrak, Excalibur 5000 und Excalibur 3S verwendet werden.




1.2 Vorbereitung

Mitgelieferte Komponenten und Werkzeuge



Montagezeit



Für die Installation und Kalibrierung der Easy Messskala benötigen Sie etwa 30 Minuten.

Symbole



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)






Muskeln = fest anziehen



Feather = do this gently



Links = linke Seite




Right hand = right side



2. Installation und Kalibrierung

2.1 Installation



Schieben Sie die Messanschlge auf die linke und rechte Easy Messskala.




Links



Rechts

A





4mm

Entfernen Sie den eigenen Messanschlag des Gerts.

A) Lsen Sie die beiden Schrauben, damit die Easy Messskala trotz der Befestigungsblcke auf den Ausrichtungsarm geschoben werden kann.

B) Vergewissern Sie sich, dass die Endkappe bndig mit dem Ende des Ausrichtungsarms abschliet, und ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben mit einem 4-mm-Inbusschlssel fest.

B




Bitte fest anziehen




Links



2.2 Kalibrierung




Richten Sie den Materialanschlag gegenüber einem Maß auf dem Ausrichtungsarm aus und notieren Sie dieses Maß. Markieren Sie das Aluminium wie abgebildet mit einem Bleistift.




Entfernen Sie die Endkappe mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Entfernen Sie den Messanschlag. Prüfen Sie, ob der Stahlstreifen für das Maßband entlang seiner Länge zentriert ist.





Legen Sie die Skala so an den Stahlstreifen an, dass das aufgezeichnete Maß auf dem Band mit der Bleistiftmarkierung übereinstimmt. Schneiden Sie das überschüssige Band an beiden Enden des Stahlstreifens vorsichtig ab.



Bringen Sie den Messanschlag und die Endkappe wieder an. Feineinstellungen können durch Verschieben des Stahlmessstreifens vorgenommen werden. Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

